

There are no translations available.

Vào ngày 13/9/2016, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về đời sống và môi trường của các tỉnh ven biển miền Trung.

Đèo Cù Lao Chàm nằm cách cửa biển Cửa Đồi 15km về phía Đông, nằm ở cuối hạ lưu sông Thu Bồn, là nơi chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng các tác động trực tiếp và gián tiếp của thiên nhiên và con người về phía thềm ngập lụt. Sau cơn bão, tuy không bị thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất và đời sống của bà con nơi đây nhưng môi trường biển Cù Lao Chàm đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo kết quả giám sát chất lượng nước biển Cù Lao Chàm sau cơn bão số 4/2016 cho thấy lượng nước ngọt, rác thải và trầm tích đổ về biển là bèo lục bình phát tán từ cửa sông Thu Bồn đã vùn ra đến nhiều khu vực và vùng nước xung quanh đèo Cù Lao Chàm gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho chất lượng nước biển Cù Lao Chàm.











**Biểu đồ chất lượng nước biển CLC 14/9/2016  
(1 ngày sau bão số 4/2016)**



